

Ratatarkastusraportti



Radan tiedot

Radan nimi Miehikkälä Mx	Sijainti Pulakorventie 57
Radan omistaja / käyttäjä Miehikkälän Moottorikerho ry	Puhelinnumero / fax / e-mail 040 5534 887
Osote Pulakorventie 57, 49700 Miehikkälä	

Tarkastusajankohta 10.8.2023	Tarkastaja Marko Korpela
Kerhon edustajat Mikko Korpela	

Radan materiaali Javisiltti	Radan pituus 1690 m	Radan min. leveys 5 m
Ratatuomareiden paikat / lukumäärä 18	Ratavarikko on 200 m ²	
Lahtopuomi / mekanismi / puomien lukumäärä 40	Lahtosuoran pituus 90 m	
Lähdönodotusalue keräilypuomi	Lämmittelyrata / -alue on	
Ympäristöluvan voimassaolo toistaiseksi		
Vanikkotilat m ² / materiaali 1 ha / sora/murske	Pukuhuoneetilat kyllä	Suihkujen lukumäärä / kylmä, kuuma vesi 2, molemmat
		Painepesurin käyttö vankolla pesupaikalla 12 kpl

Ratatarkastuksen tavoite

Ratatarkastuksen tavoitteena on tarkistaa motocross rata ja varmistaa että rata vastaa kulloinkin voimassa olevia Moottoriliiton motocross radoille annettuja määräyksiä. Ratatarkastus on voimassa kolme vuotta tarkastuksesta eteenpäin. Mikäli radalla tehdään muutoksia kolmen vuoden sisällä tarkastuksesta, tulee ratatarkastus suorittaa uudelleen ennen seuraavaa kilpailua.

Raporttia lukevien toivotaan huomioivan, että ratatarkastus on tehty tietyssä ajankohtana ja kaikki radat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Ratatarkastuksen tarkoituksena ei ole pakottaa rataa pysymään samanlaisena koko tarkastusvälin ajan, vaan suosituksenakin on kehittää ratoja parempaan ja turvallisempaan suuntaan myös tarkastusten välisenä aikana. Radan ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan kuka radan on milloinkin huoltanut. Näiden huoltohenkilöistä johtuvien pienten muutosten takia tarkastuksessa ei oteta tiukkaa kantaa esimerkiksi hyppyreiden muutoksiin.

Kerhon tulee kiinnittää huomiota myös ratalinjan lähellä oleviin kiviin, kuoppiin ja ojiin. Kiinteiden esteiden kuten puiden etäisyys ratalinjasta on oltava vähintään kaksi (2.) metriä, aina tilan salliessa kannattaa pyrkiä neljän (4.) metrin turvaetäisyyteen. Kastelujärjestelmän, maassa makaavat, putket tulee olla peiteltynä tai tarpeeksi kaukana ratalinjasta.

Kerhon vastuulla on varmistaa, että rata on SML:n turvallisuusvaatimukset täyttävä, myös harjoitusikäisessä.

Ratatarkastusraportti



Checklist (merkitse kohta tarkastetuksi, kun se on varmasti tarkastettu)

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☒ Radan materiaali | ☒ Radan pituus | ☒ Radan min leveys | ☒ Ratavarikko |
| ☒ Ratatuomareiden paikat / määrä | ☒ Lähtöpuomi/paikat/meکانismi | | |
| ☒ Lähtösuoran pituus (M) | ☒ Lähdonodotusalue | ☒ Lämmittelyrata/testirata | |
| ☒ Ympäristöluvan voimassaoloaika | ☒ Varikkotilat m ² / materiaali | ☒ Pukuhuonetilat | |
| ☒ Suihkut | ☒ Painepesurinkäyttö varikolla | ☒ Pesupaikka | |
| ☒ Kylmä/kuumavesi (kyllä/Ei) | | | |

Yhteenveto havainnoista (kommentit huomioista sekä muutokset pyynnöt)

Ratakartta (ratakartta missä merkittynä hyppyrit, ratatuomaripisteet, ratavarikko jne.)

Ratataarkastusraportti



Muita huomioita ja havaintoja

Lajiryhmän puolesta raportin on laatinut

MARKO KORPELA 10.8.2023
XX.XX.2022 Etunimi Sukunimi